

ČIŠĆENJE KOMPLETNOG LOŽIŠTA (JEDNOM MJESEČNO)

Kada je peć hladna, slijedite ovaj postupak:

- stavite polugu i povucite je gore-dolje oko 15 puta.

1. Izvadite kutiju za pepeo



2. Izvadite rešetku ložišta



3. Odvijte dva vijka limova ložišta



4. Izvadite vanjske limove ložišta



5. Izvadite unutarnje limove ložišta



ČIŠĆENJE KOMPLETNOG LOŽIŠTA (JEDNOM MJESEČNO)

6. Izvadite donje limove ložišta te metalnim usisavačem očistite ložište. Nakon što ste završili s čišćenjem, vratite limove obrnutim redoslijedom.



Centrometal
TEHNIKA GRIJANJA